



# 藤本 みのる 通信

Vol 377

2021年8月17日発行

大月市議会議員



自宅 大月市猿橋町小篠 8 5 3

電話/FAX 0 5 5 4 - 5 6 - 7 2 7 2

## 緊急盛り土点検は異状なし

静岡県熱海市（7/4）で発生した土石流の起  
点付近に「盛り土」があったことから、山梨  
県は県内 113 カ所（大月市 5 カ所）の「盛り  
土」緊急点検を実施しました。17 日の議員定  
例懇談会で、緊急点検実施報告書の説明があ  
り、「大きな異状は認められなかった」と説明  
を受けました。

市内 5 カ所は地震対策の観点で指定されて  
いることから、近年の豪雨災害対策では対象  
を広げる必要があることから、強く要望しま  
した。

富士東部林道わき（梁川町立野）の残土処  
理についても質問しましたが、国の直営事業  
で大月バイパスの残土を処理した「盛り土」  
であり、排水処理を備えるなど問題ないとい  
うことでした。今後、国道 20 号笹子第二トン  
ネル工事に伴う残土処理が焦点となります。  
こちらが国の直営事業ですが、市内採掘分は  
市内処理となるため、大月市内で残土処理地  
を決めなくてはなりません。熱海市の土石流  
災害を受け、高いところへ運ぶという対応は、  
見直しが求められています。盛り土崩落によ  
る土砂崩れが各地の豪雨災害で発生していま  
す。慎重な対応が求められます。

「大規模盛土造成地 緊急点検実施  
報告書」（大月市 2021. 8. 17）

■7 月 21 日

- ①特別養護老人ホーム  
大月富士見苑（真木）
- ②四季の丘団地
- ③三協オイルレス工業㈱  
大月工場（富浜町宮谷）
- ④岩殿ニュータウン  
ゆりヶ丘団地

■7 月 26 日

- ⑤パストラルびゅう桂台

■選定基準

阪神淡路大震災（1995. 1）の災害  
により市内 5 カ所指定。盛土面積  
3000 m<sup>2</sup>以上、高さ 5m 以上。

■緊急点検総合判定

いずれも「B 経過観察」。流末の  
柵が落ち葉でふさがっているなど  
の指摘を受け、直ちにクリアした。

■質疑

林地開発を含めた盛土は市内に  
いくつあるか？ 130 カ所。問題カ所  
は？ 特に承知していない。豪雨災害  
に備えた予防対応を！

## 【藤本みのる活動日誌】

8月 5日(木) 市議会広報委員会

8月17日(火) 議員定数等調査特別委員会、議員定例懇談会